

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त पैदल सेतुओं का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	जनपद का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्पान मी०/सेतु नं० में	सेतु बन्द होने की तिथि	मार्ग/पुल को पूर्व अवस्था में लाने हेतु धनराशि की आवश्यकता (लाख ₹ में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
प्रथम वरीयता						
1	रूद्रप्रयाग	विजयनगर में मंदाकिनी नदी पर विजयनगर झूला पुल	70.00	17.06.13	170.00	पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त।
2		चन्द्रापुरी के निकट मन्दाकिनी नदी पर पैदल झूला पुल	59.00	17.06.13	190.00	सेतु दिनोंक 17.6.2013 को भारी वर्षा के कारण बह चुका है।
3		फाटा-रैल जाल मल्ला पैदल मार्ग पर मन्दाकिनी नदी पर पैदल झूला पुल	48.00	17.06.13	126.50	सेतु दिनोंक 17.6.2013 को भारी वर्षा के कारण बह चुका है।
4		बेड़बगड में मन्दाकिनी नदी पर पैदल झूला पुल	48.00	17.06.13	220.00	सेतु दिनोंक 17.6.2013 को भारी वर्षा के कारण बह चुका है।
5		माई की मण्डी पैदल झूला पुल	45.00	17.06.13	120.00	पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त।
6		गौरीकुण्ड - केदारनाथ पैदल मार्ग के कि.मी. 76 में गौरीकुण्ड घोड़ा पड़ाव पर स्टील गर्डर सेतु।	42.00		100.00	-
7		ऊखीमठ-विद्यापीठ पैदल मार्ग पर विद्यापीठ में मन्दाकिनी नदी पर पैदल झूला पुल।	40.00		120.00	-
8		सिल्ली पैदल लौह सेतु।	36.00	16.06.13	72.00	पुल बह गया है।
9		स्यूसगाड़ पर सरस्वती नदी पर स्टील गर्डर पैदल सेतु।	30.00	17.06.13	90.00	सेतु दिनोंक 17.6.2013 की रात्रि को भारी वर्षा के कारण बह चुका है। ग्राम स्यांसू का सम्पर्क टूट गया है।
10		त्रिवेणी संगम में त्रिवेणी घाट पर निवासिनी में मन्दाकिनी नदी पर पैदल लौह सेतु।	30.00		120.00	-
11		रूच्छ महादेव में स्थित कोटमाहेश्वरी मन्दिर पैदल मार्ग पर खाम नदी में पैदल स्टील गर्डर सेतु	24.00	17.06.13	90.00	सेतु दिनोंक 17.6.2013 को भारी वर्षा के कारण बह चुका है।
12		मस्ता मदमहेश्वर पैदल मार्ग के किमी० 3 में मन्दाकिनी नदी पर पैदल स्टील गर्डर सेतु	24.00	17-06-13	80.00	सेतु बह गया है।
13		कालीमठ में स्थित काली गंगा पर पैदल स्टील गर्डर सेतु	21.00	17.06.13	120.00	सेतु दिनोंक 16.6.2013 को भारी वर्षा के कारण बह चुका है। इस स्थान पर नया झूला पुल बनाना होगा।

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त पैदल सेतुओं का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	जनपद का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्पान मी०/सेतु नं० में	सेतु बन्द होने की तिथि	मार्ग/पुल को पूर्व अवस्था में लाने हेतु धनराशि की आवश्यकता (लाख ₹ में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
14	रुद्रप्रयाग	फाटा-बदलपुर पैदल मार्ग पर खडिया गाड़ पर स्थित पैदल स्टील गर्डर सेतु	21.00		60.00	-
15		गौरीकुण्ड - केदारनाथ पैदल मार्ग के कि०मी० 89 में मन्दाकिनी नदी पर पैदल लौह सेतु	15.00	17.06.13	40.00	मार्ग के कि०मी० 89 में स्थित 2 पैदल सेतु दिनोंक 17.6.2013 को बह गये हैं। इस प्रकार केदारनाथ मन्दिर का मुख्य मार्ग से सम्पर्क टूट गया है।
16		गौरीकुण्ड - केदारनाथ पैदल मार्ग के कि०मी० 89 में मन्दाकिनी नदी पर पैदल लौह सेतु	15.00	17.06.13	40.00	मार्ग के कि०मी० 89 में स्थित 2 पैदल सेतु दिनोंक 17.6.2013 को बह गये हैं। इस प्रकार केदारनाथ मन्दिर का मुख्य मार्ग से सम्पर्क टूट गया है।
17		कोटमा-चिलौन पैदल मार्ग पर खाम नदी पर स्टील गडैर सेतु	12.00	17.06.13	40.00	सेतु दिनोंक 17.6.2013 को भारी वर्षा के कारण बह चुका है।
18		केदारनाथ गांधी सरोवर पैदल मार्ग के कि०मी० 2 में स्टील गर्डर सेतु	10.00	17.06.13	46.50	सेतु दिनोंक 17.6.2013 को भारी वर्षा के कारण बह चुका है।
योग जनपद रुद्रप्रयाग 18 नं० सेतु			590.00		1845.00	
19	चमोली	हरमनी के पास पिण्डर नदी पर झूला पुल	90.00	17.06.2013	215.00	सेतु पूर्णरूप से बह गया है।
20		थराली-देवाल-मुन्दोली मोटर मार्ग के कि०मी० 6 में चेपड़ों से त्रिकोट जाने वाला पिण्डर नदी पर झूला पुल	80.00	17.06.2013	260.00	सेतु पूर्णरूप से बह गया है।
21		अरुड़ी-पटूड़ी में अलकनन्दा नदी के ऊपर 80 मी० झूला पुल	80.00	24.06.2013	155.00	सेतु बह गया है
22		हरमल झूला पुल	80.00	16.6.13	280.00	सेतु पूर्ण रूप से बह गया है।
23		नारायणबगड़ में पिण्डर नदी पर स्थित झूला पुल	72.00	17.06.2013	275.00	सेतु पूर्णरूप से बह गया है।
24		देवाल-सुयालकोट पैदल मार्ग के कि०मी० 1 में बोरागाड में पिण्डर नदी पर झूला पुल	66.00	17.06.2013	210.00	सेतु पूर्णरूप से बह गया है।
25		खीरों के पास बेनाकुली नदी पर स्थित 60 मी० स्पान झूला पुल	60.00	24.06.2013	150.00	सेतु बह गया है
26		उर्गम-कल्पेश्वर-सुन्दरवन पैदल मार्ग के कल्पगंगा पर 50 मी० स्पान पैदल सेतु	50.00	17.06.2013	135.00	दिनोंक 17.6.2013 को भारी वर्षा के बह गये हैं।
27		गोविन्दघाट-घांघरिया पैदल मार्ग के कि०मी० 1 में निर्मित लौह सेतु एवं पुराना झूला पुल	45.00	17.06.2013	150.00	दिनोंक 17.6.2013 को भारी वर्षा के बह गये हैं।
28		गोविन्दघाट-घांघरिया-फूलो की घाटी पैदल मार्ग पर पुष्पावती नदी पर 20मी० स्पान।	20.00		72.00	-

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त पैदल सेतुओं का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	जनपद का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्पान मी०/सेतु नं० में	सेतु बन्द होने की तिथि	मार्ग/पुल को पूर्व अवस्था में लाने हेतु धनराशि की आवश्यकता (लाख ₹ में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
29	चमोली	गोविन्दघाट-घांघरिया पैदल मार्ग के किमी. 10में 16 मी. लौह सेतु।	16.00	16.06.2013	42.00	दिनांक 16.6.2013 को भारी वर्षा के बह गये हैं।
30		गोविन्दघाट-घांघरिया पैदल मार्ग के किमी. 13 में 10 मी. स्पान फोल्डिंग पैदल सेतु	10.00	16.06.2013	30.00	दिनांक 16.6.2013 को भारी वर्षा के बह गये हैं।
31		हेलंग-उर्गम-कल्पेश्वर पैदल मार्ग के कल्पेश्वर नामक स्थान पर 45 मी. स्पान पैदल सेतु	45.00	17.06.2013	90.00	दिनांक 17.6.2013 को भारी वर्षा के बह गये हैं।
32		पीपलकोटी-मठ-स्युण-बेमरू पैदल मार्ग के कि०मी० 13 मे 36 मी० स्पान पैदल लौह सेतु ।	36.00		70.00	-
33		सेमुना-लपथल सीमान्त पथ के कि०मी० 04 जम्मू उडियार के निकट चुगाड पर 18 मी० फोल्डिंग सेतु।	18.00		30.00	-
34		सुमना-पलथल बाडेर ट्रैक पर कि०मी० 7(6/22) मे रेवलबगाड के पास 15मी० स्पान सेतु।	15.00		32.00	-
35		गोविन्दघाट-घांघरिया पैदल मार्ग के किमी. 10में 16 मी. लौह सेतु।	16.00	16.06.2013	42.00	दिनांक 16.6.2013 को भारी वर्षा के बह गये हैं।
36		पिण्डर नदी पर 110 मी० स्पान बैनोली को जाने वाला पैदल झूला पुल	110.00	17.06.2013	40.00	सेतु के दायें एवटमेन्ट के डाउन स्टीम का विंड एंकर ब्लॉक पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त तथा शेष 3 विंड एंकर ब्लॉक नदी के कटाव के कारण आंशिक क्षतिग्रस्त है। सेतु के तीन विंड एंकर ब्लॉक की सुरक्षा एवं एक का नव निर्माण किया जाना सेतु की सुरक्षा हेतु आवश्यक है।
37		नौली बाजार से नौली गांव पैदल झूला पुल।	90.00	17.06.2013	10.00	विंड केबिल एण्ड सस्पेंडर क्षतिग्रस्त हो गये हैं।
38		पिण्डर नदी पर स्थान खेता में स्थित झूला पुल	80.00	17.06.2013	60.00	सेतु की डेकिंग व सस्पेंडर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गये हैं।
39	कैल नदी पर सुपलीगाड नामक स्थान पर झूला पुल	60.00	17.06.2013	180.00	सेतु के दायें एवटमेन्ट के कटाव के कारण सेतु एक ओर झुक गया है। सुरक्षात्मक कार्य एवं एवटमेन्ट का मरम्मत किया जाना है।	
40	कुवरगढ में पैदल लौह सेतु	21.00	20.6.13	15.00	सेतु के एवटमेंट में कटाव	
योग जनपद चमोली 22 नं० सेतु			1160.00		2543.00	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त पैदल सेतुओं का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	जनपद का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्पान मी०/सेतु नं० में	सेतु बन्द होने की तिथि	मार्ग/पुल को पूर्व अवस्था में लाने हेतु धनराशि की आवश्यकता (लाख ₹ में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
41	उत्तरकाशी	विशनपुर में नलूणा के निकट झूला सेतु	90.00	16.06.2013	480.00	सेतु वह गया है 120मी. स्पान की आवश्यकता है।
42		भागीरथी नदी पर डिडसारी नामक स्थान पर डिडसारी झूला पुल	76.20	16.06.2013	720.00	सेतु वह गया है 180मी. स्पान की आवश्यकता है।
43		कण्डोला झूला पुल पहुँच मार्ग	85.00	24.6.13	5.00	सेतु का पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त है।
44		डुण्डा झूला सेतु	60.00	18.6.13	1.50	विंगवाल रैलिंग क्षतिग्रस्त, सेतु पर आवागमन चल रहा है।
45		कुठार झूला पुल	58.00	24.06.2013	25.00	एल०एच०एस० व आर०एच०एस० एबटमेन्ट में पानी आने के कारण कटाव हुआ है। जिसका उपचार एवं सुक्षात्मक कार्य करना अतिआवश्यक है।
46		नैटवाड सेवा पुजेली मोटर मार्ग के कि०मी० 08 से कहनीयाती पैदल मार्ग धट्ट गाड पर आर०सी०सी० पैदल सेतु।	11.00		15.00	—
47		फरी स्टील गडेर पैदल सेतु	36.00	24.06.2013	15.00	एल०एच०एस० व आर०एच०एस० एबटमेन्ट में पानी आने के कारण कटाव हुआ है। जिसका उपचार एवं सुक्षात्मक कार्य करना अतिआवश्यक है।
योग जनपद उत्तरकाशी 07 नं० सेतु			416.20		1261.50	
48	बागेश्वर	कर्मी-बदियाकोट-बाछम पैदल मार्ग पर 05 पुल कमश: किलपारा, 42 मी०	42.00	17.06.2013	76.00	03 नं० (36-36 एवं 42 मी०) सेतु बह गये है। बाछम में 36 मी व किलपारा में 24 मी० के सेतु आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।
49		किलपारा- 24मी०	24.00	17.06.2013	43.00	
50		तीख - 36मी०	36.00	17.06.2013	90.72	
51		सोराग- 36मी०	36.00	17.06.2013	90.72	
52		बाछम-36मी०	36.00	17.06.2013	12.00	
53		खाती-सुन्दरढूंगा ग्लेशियर पैदल मार्ग पिण्डर नदी मे मल्ला दौड नामक स्थान पर 24 मी०	24.00		33.00	
54		खाती-सुन्दरढूंगा ग्लेशियर पैदल मार्ग पिण्डर नदी मे द्वाली चट्टान नामक स्थान पर 24मी०	24.00		33.00	
55		खाती-सुन्दरढूंगा ग्लेशियर पैदल मार्ग। कि०मी० 2 में 2 सेतु 24-24 मी०	24.00	17.06.2013	31.00	
56			24.00	17.06.2013	31.00	
57		1 सेतु 19 मी०	19.00	17.06.2013	24.25	
58	खाती-सुन्दरढूंगा ग्लेशियर पैदल मार्ग कि०मी० 07 मे 22 मी०	22.00		33.00		

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त पैदल सेतुओं का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	जनपद का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्पान मी०/सेतु नं० में	सेतु बन्द होने की तिथि	मार्ग/पुल को पूर्व अवस्था में लाने हेतु धनराशि की आवश्यकता (लाख ₹ में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
59	बागेश्वर	कपकोट-पिण्डारी-ग्लेशियर पैदल मार्ग में द्वाली स्थान पर 21 मी० सेतु	21.00		75.00	
60		खाती-सुन्दरदूगा ग्लेशियर पैदल मार्ग कि०मी० 04 में 18 मी	18.00	17.06.2013	25.60	
61		खाती-सुन्दरदूगा ग्लेशियर पैदल मार्ग में कि०मी० 12 में भिण्डिया नामक स्थान पर 18 मी० ।	18.00		18.00	
62		खाती-सुन्दरदूगा ग्लेशियर पैदल मार्ग में खाती से द्वाली पैदल मार्ग पर स्थित सेतु 14मी०	14.00		24.00	
63		खाती-सुन्दरदूगा ग्लेशियर पैदल मार्ग में खाती से द्वाली पैदल मार्ग पर स्थित 03 सेतु 12 मी०	12.00		24.00	
64		खाती-सुन्दरदूगा ग्लेशियर पैदल मार्ग में खाती से द्वाली पैदल मार्ग पर स्थित 03 सेतु 09 मी० सेतु	9.00		24.00	
65		बमराड़ी के पास गोमती नदी पर स्थित झूला पुल ।	65.00	17.06.2013	12.00	एवटमेन्ट टावर क्षतिग्रस्त
योग जनपद बागेश्वर 18 नं० सेतु			468.00		700.29	
66	पिथौरागढ़	लुम्ती झूलापुल स्पान 85 मीटर (जौलजीवी मुनस्यारी मोटर मार्ग कि०मी० 23 में)	85.00	17.06.13	450.00	झूला सेतु बह गया है ।
67		मदकोट-बसन्तकोट पैदल मार्ग पर बसन्तकोट में गौरीनदी पर 70 मी० झूला पुल ।	70.00	16.6.13	225.00	झूला सेतु बह गया है ।
68		खेला दारमा पैदल मार्ग पर चल झूला पुल 75 मी०	75.00	17.6.13	225.00	सेतु बह गया ।
69		खेला दारमा पैदल मार्ग झूलापुल 60 मी०	60.00	17.6.13	225.00	सेतु बह गया ।
70		सेरा-गोल्फा-बोना पैदल मार्ग कि०मी० 3 में (अन्देरी घाट में) 18 मी० स्टील सेतु ।	18.00	16.6.13	61.50	स्टील गर्डर सेतु बह गये है ।
71		सेरा-गोल्फा-बोना पैदल मार्ग कि०मी० 6 में अन्देरी घाट में 18 मी० स्टील सेतु ।	18.00	16.6.13		स्टील गर्डर सेतु बह गये है ।
72	मदकोट-बुई-पातो पैदल मार्ग कि०मी० 27 में पिथौरागढ़ में 15 मी० स्पान का स्टील गर्डर सेतु	15.00	18.06.13	64.50	सेतु बह गया है । कि०मी० 17 व 18 में 350 मी० मार्ग वाश आउट हो चुका है ।	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त पैदल सेतुओं का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	जनपद का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्पान मी०/सेतु नं० में	सेतु बन्द होने की तिथि	मार्ग/पुल को पूर्व अवस्था में लाने हेतु धनराशि की आवश्यकता (लाख ₹ में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
73	पिथौरागढ़	रालम पैदल मार्ग लिंगरानी ग्राड में 15 मी० फोल्डिंग सेतु	15.00	20.6.13	22.50	सेतु बह गया है।
74		नागनिग में लकड़ी का पुल	10.00	17.6.13	6.00	सेतु बह गया।
75		मुनस्यारी मिलम दुग पैदल मार्ग किमी० 47 में 18 मी० का स्टील फोल्डिंग सेतु (बुरफू)।	18.00	19.06.13		
76		मुनस्यारी मिलम दुग पैदल मार्ग किमी० 28 में 9 मी० तथा 12 मी० का स्टील फोल्डिंग सेतु (बुगडियार)।	12.00	17.6.13	367.00	सेतु बह गये है।
			9.00			
77		मुनस्यारी मिलम दुग पैदल मार्ग किमी० 36 में 12 मी० तथा 9 मी० का स्टील फोल्डिंग सेतु (लास्पागाड)।	12.00	18.06.13		
			9.00			
78	मुनस्यारी मिलम दुग पैदल मार्ग किमी० 44 में 12 मी० तथा 9 मी० का स्टील फोल्डिंग सेतु (टोला)।	12.00	19.06.13			
		9.00				
79	मुनस्यारी मिलम दुग पैदल मार्ग किमी० 45 में 9 मी० का स्टील फोल्डिंग सेतु (मरतोली)।	9.00	19.06.13			
योग जनपद पिथौरागढ़ 14 नं० सेतु			456.00	0.00	1646.50	
80	टिहरी	गैड़ चामासारी में अगलाड नदी पर स्टील गर्डर पैदल सेतु	30.00	20.6.13	48.00	पुल का एबटमेन्ट क्षतिग्रस्त होने से लौह सेतु नदी में गिर गया है।
81		नैथाना के समीप झूला पुल	170.00	17.06.13	10.00	सेतु के विन्ड रोप के सस्पेन्डर एवं पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त
82		माला खूँटी झूला पैदल पुल	110.00	17.06.13	25.00	दांयी ओर की पहुँच मार्ग, विन्डएंकर, विन्डकेबल, विन्डटाई क्षतिग्रस्त
83		जौकाणी के समीप झूला पैदल पुल	50.00	17.06.13	19.00	सेतु के पहुँच मार्ग एवं डेकिंग क्षतिग्रस्त

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त पैदल सेतुओं का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	जनपद का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्पान मी०/सेतु नं० में	सेतु बन्द होने की तिथि	मार्ग/पुल को पूर्व अवस्था में लाने हेतु धनराशि की आवश्यकता (लाख ₹ में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
84	टिहरी	क्यारी कटखेत पैदल सम्पर्क मार्ग पर स्टील गार्डर सेतु	42.00	19.06.13	20.00	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य विंगवाल रेलिंग पैरापिट आदि की मरम्मत कराया जाना अपरिहार्य है।
85		बौसाडी के समीप स्टील गार्डर पैदल पुल	36.00	17.06.13	8.50	अबटमेंट पर पानी से कटाव हो गया है
86		घनसाली बेरी पैदल मार्ग के माणदा ग्राम में पैदल स्टील गार्डर सेतु	36.00	19.06.13	15.00	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य बह गये हैं।
87		लाटा पैदल पुल की एप्रोच क्षतिग्रस्त	32.00	19.06.13	10.00	एप्रोच क्षतिग्रस्त हो गयी है।
88		घुत्तु बाजार में पैदल पुल	32.00	19.06.13	6.00	एप्रोच क्षतिग्रस्त हो गयी है।
89		साटागाड़ के पास अगलाड़ नदी पर पैदल सेतु।	24.00	19.06.13	15.00	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य मरम्मत कराया जाना अपरिहार्य है।
90		पिपोलोगी स्टील गार्डर पैदल पुल	24.00	17.06.13	21.50	अबटमेंट एक तरफ झुक गये है
योग जनपद टिहरी 11 नं० सेतु			586.00		198.00	
91	अल्मोड़ा	देघाट के निकट मसानगढ़ी नदी पर पैदल झूलापुल।	90.00	18.6.13	15.75	सुरक्षात्मक दीवार क्षतिग्रस्त, सेतु यातायात हेतु खोल दिया गया है।
योग जनपद अल्मोड़ा 1 नं० सेतु			90.00		15.75	
92	पौड़ी	एन०एच० 58 पर बगवान झूला पुल 76मी०	76.00	17.06.13	300.00	पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त।
93		जिवई-बापता पैदल झूला पुल	42.00	17.6.13	10.00	पुल क्षतिग्रस्त, अपर स्टीम साइड का रोप टूटने से पुल क्षतिग्रस्त।
94		गंगा नदी पर दर्शनी घाट पर झूला के एवटमेंट क्षतिग्रस्त	100.00	20.6.13	15.00	एवटमेंट क्षतिग्रस्त।
95		सतपुली उलखेत झुला पुल	80.00	25.06.13	30.00	दायीं तरफ का एप्रोच क्षतिग्रस्त है।
96		सतपुली व्यासघाट मोटर मार्ग के कि०मी० 20 खाड़ा झूला पुल	40.00	25.06.13	5.00	दायीं तरफ का एप्रोच क्षतिग्रस्त है।
97		देवप्रयाग व्यासघाट मो० मार्ग कि०मी० 4 में गंगा के निकट उमरासू झूला पुल	125.00	17.06.13	4.00	एंकर ब्लाक एवं डेकिंग की मरम्मत
98	बडखोलू झूला पुल	70.00	24.06.13	10.00	दायीं एवं बायीं तरफ के अबटमेंट पूर्णतः क्षतिग्रस्त एवं दोनो साईड के एप्रोच क्षतिग्रस्त	
योग जनपद पौड़ी 7 नं० सेतु			533.00		374.00	
योग प्रथम वरीयता 98 नं० सेतु			4299.20		8584.04	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त पैदल सेतुओं का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	जनपद का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्पान मी०/सेतु नं० में	सेतु बन्द होने की तिथि	मार्ग/पुल को पूर्व अवस्था में लाने हेतु धनराशि की आवश्यकता (लाख ₹ में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
द्वितीय वरीयता						
1	रुद्रप्रयाग	रतूडा के समीप अलकनन्दा नदी पर पैदल झूला पुल	66.00	17.06.13	150.00	पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त।
2		सिरोबगड धारी देवी के बीच अलकनन्दा नदी पर पपडासू झूला पुल	100.00	17.06.13	200.00	पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त।
3		नरकोट व खांकरा के बीच मल्यासू झूला पुल	70.00	17.06.13	140.00	पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त।
4		गौरीकुण्ड में स्थित दोनों घोड़ा पड़ाव को जोड़ने वाला मन्दाकिनी नदी पर पैदल सेतु	15.00	17.06.13	40.00	सेतु दिनोंक 16.6.2013 को भारी वर्षा के कारण बह चुका है।
5		गौरीकुण्ड - केदारनाथ पैदल मार्ग के कि.मी. 86 में मन्दाकिनी नदी पर पैदल गर्डर सेतु	13.50	17.06.13	48.00	सेतु दिनोंक 17.6.2013 को भारी वर्षा के कारण बह चुका है। वरियता सूची में सम्मिलित नहीं करना है।
6		गौरीकुण्ड - केदारनाथ पैदल मार्ग के कि.मी. 81 में मन्दाकिनी नदी पर पैदल गर्डर सेतु	15.00	17.06.13	48.00	सेतु दिनोंक 17.6.2013 को भारी वर्षा के कारण बह चुका है। वरियता सूची में सम्मिलित नहीं करना है।
7		गौरीकुण्ड - केदारनाथ पैदल मार्ग के कि.मी. 81 में मन्दाकिनी नदी पर पैदल गर्डर सेतु	13.00	17.06.13	40.00	सेतु दिनोंक 17.6.2013 को भारी वर्षा के कारण बह चुका है। वरियता सूची में सम्मिलित नहीं करना है।
योग जनपद रुद्रप्रयाग 7 नं० सेतु			292.50		666.00	
1	चमोली	छिनका में अलकनन्दा नदी पर स्थित 120 मी. स्पान पैदल झूला पुल	120.00	19.06.13	12.00	एवटमेन्ट एवं विंड गार्ड तमें पूर्णतया कटाव। उक्त सेतु का यदि तुरन्त सुरक्षात्मक कार्य नहीं किया गया, तो पुल बह जायेगा।
2		जोशीमठ-ऐरा पैदल मार्ग पर 70 मी. झूला पुल	70.00	24.06.13	30.00	एवटमेन्ट एवं विंड ब्लाक में कटाव।
3		अलकनन्दा नदी के ऊपर 70 मी. स्पान सारी झूला पुल।	70.00	17.06.2013	8.00	विंड केबिल क्षतिग्रस्त।
4		पिण्डर नदी के ऊपर 70 मी. स्पान सिमली झूला पुल।	70.00	17.06.2013	14.00	दायें एवटमेन्ट के नीचे कटाव हो चुका है।
योग जनपद चमोली 4 नं० सेतु			330.00		64.00	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त पैदल सेतुओं का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	जनपद का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्पान मी०/सेतु नं० में	सेतु बन्द होने की तिथि	मार्ग/पुल को पूर्व अवस्था में लाने हेतु धनराशि की आवश्यकता (लाख ₹ में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	उत्तरकाशी	अठाली में ट्राली सेतु की मरम्मत	80.00	24.06.13	2.50	ट्राली आवागमन हेतु बन्द है।
2		पैदल सेतु मंगलपुरल में इन्दावती नदी पर झूला पुल	70.00	17.06.2013	20.00	बायं एप्रोच क्षतिग्रस्त, मार्ग खुला है।
3		मल्ला बैलख पैदल सेतु	30.00	29.6.13	60.00	दोनों एबटमेंट में कटाव है। मार्ग खुला है।
4		छमरोटा भंकोली झूला पुल	68.00	24.06.2013	20.00	एल०एच०एस० व आर०एच०एस० एबटमेंट में पानी आने के कारण कटाव हुआ है। जिसका उपचार एवं सुक्षात्मक कार्य करना अतिआवश्यक है।
5		यमुना नदी पर राजस्तर नामक स्थान पर राजस्तर झूला पुल	60.00	16.06.2013	25.00	बायी ओर का पहुच मार्ग बह गया है व बाया एबटमेंट असुरक्षित हो गया है।
योग जनपद उत्तरकाशी 5 नं० सेतु			308.00		127.50	
1	पिथौरागढ़	तेजम होकरा नामिक पैदल मार्ग में नामिक में 70 मी० झूला पुल	70.00	18.06.13	30.00	नामिक में 70 मी० स्पान झूलापुल के दाहिनी ओर विन्ड एन्कर ब्लाक क्षतिग्रस्त
2		तेजम होकरा नामिक पैदल मार्ग में चिलियाबगड नामक स्थान पर 70 मी० झूला पुल	70.00	18.06.2013		चिलियाबगड में 70 मी० स्पान झूला पुल के दायी ओर बायी ओर सुरक्षात्मक दीवार एवं एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हो चुकी है।
3		गर्जिया झूलापुल स्पान 52 मीटर	52.00	17.06.13	7.50	पुल का सुरक्षात्मक कार्य
4		बलमरा झूलापुल स्पान 90 मीटर	90.00	17.06.13	7.50	पुल का सुरक्षात्मक कार्य
5		बरम झूलापुल 90 मीटर स्पान	90.00	17.06.13	7.50	पुल का सुरक्षात्मक कार्य
6		बंगापानी झूलापुल स्पान 45 मीटर	45.00	17.06.13	22.50	पुल का सुरक्षात्मक कार्य
7		फगुवाबगड झूलापुल 125 मीटर स्पान	125.00	17.06.13	15.00	पुल का सुरक्षात्मक कार्य
8		दिगरा मे बन्दरलीमा के बीच चर्मा नदी में 52 मी स्पान का झूला पुल (दिगरा नामक स्थान पर)	52.00	25.06.2013	5.00	पुल का सुरक्षात्मक कार्य, पुल यातायात हेतु खोल दिया गया है।
9		गौ मे स्त्रील गर्डर सेतु	18.00	17-06-2013	6.00	एबटमेंट क्षतिग्रस्त।
योग जनपद पिथौरागढ़ 9 नं० सेतु			612.00		101.00	

वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त पैदल सेतुओं का वरीयतावार विवरण

क्र० सं०	जनपद का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्पान मी०/सेतु नं० में	सेतु बन्द होने की तिथि	मार्ग/पुल को पूर्व अवस्था में लाने हेतु धनराशि की आवश्यकता (लाख ₹ में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	टिहरी	सेरा-बैलडोगी स्टील गर्डर पैदल पुल	30.00	17.06.13	5.50	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य बह गये हैं।
2		सिरवाणी स्टील गर्डर पैदल पुल	36.00	17.06.13	7.50	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य बह गये हैं।
3		चूलीखेत स्टील गर्डर पैदल पुल	36.00	17.06.13	3.50	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य बह गये हैं।
4		मलेथा के समीप झूला पुल	115.00	17.06.13	150.00	सेतु के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में विन्डरोप क्षतिग्रस्त, विन्ड ब्लॉक, पहुँच मार्ग, रेलिंग एवं बांया अबटमैन्ट क्षतिग्रस्त
5		गंगा नदी पर शिवानन्द आश्रम स्वर्गाश्रम के पास पैदल पुल (रामझूला)	220.40	17.6.13	10.00	विंड एंकर विंड टाई सिल्ट से भरे हैं।
6		तुंगाना पैदल पुल	36.00	19.06.13	6.00	विंगवाल क्षतिग्रस्त हो गयी है।
7		चुरेना पैदल झूला पुल का सुरक्षात्मक कार्य	40.00	19.06.13	6.00	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य बह गये हैं।
8		समणगांव झूला पुल	55.00	19.06.13	5.00	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य बह गये हैं।
9		जमुलना पैदल पुल सुरक्षात्मक कार्य	36.00	19.06.13	3.00	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य बह गये हैं।
10		लगडासू में अगलाड नदी पैदल सेतु	30.00	20.6.13	25.00	पहुँच मार्ग बह गया है।
11		पालीगाड़ पर पैदल सेतु का निर्माण	36.00	19.06.13	4.00	सेतु के सुरक्षात्मक कार्य मरम्मत कराया जाना अपरिहार्य है।
योग जनपद टिहरी 11 नं० सेतु			670.40		225.50	
जनपद अल्मोड़ा						
1	अल्मोड़ा	विकास खण्ड स्याल्दे में चौरीपीपली नामक स्थान पर झूलापुल।	81.00	18.6.13	14.79	सुरक्षात्मक दीवार क्षतिग्रस्त, सेतु यातायात हेतु खोल दिया गया है।
2		पत्थरखोला में विनोद नदी पर स्टील गर्डर पुल।	36.00	18.6.13	4.31	
योग जनपद अल्मोड़ा 2 नं० सेतु			117.00		19.10	
जनपद देहरादून						
1	देहरादून	विकास खण्ड स्याल्दे में चौरीपीपली नामक स्थान पर झूलापुल।	18.00	17.6.13	20.00	दिनांक 17.06.2013 को हुई भारी वर्षा के कारण किमी० 3 के दाहिने और बस्ती को जाने वाले मार्ग पर बंगाला नाले पर 18 मी० स्पान स्टील गर्डर पैदल सेतु का दायां एबटमैन्ट एवं एप्रोच पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
योग जनपद देहरादून 1 नं० सेतु			18.00		20.00	
योग द्वितीय वरीयता 39 नं० सेतु			2347.90		1223.10	