

वर्ष 2018-19 में बाढ़, वर्षा एवं भूस्खलन

क्र. सं.	जनपद/खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	कि.मी. जिसमें मार्ग बन्द है व क्षति का प्रकार
1	2	3	4	5

जनपद टिहरी

1	प्रा० खं० लो०नि०वि० नई टिहरी	लम्बगांव मोटना रजाखेत घनसाली (सेन्दुल) मो० मार्ग	राज्य मार्ग	कि०मी०- 59 स्थान-सारपुर
2	अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग घनसाली	कोटी-जाख-डखवाणगांव-गनवाड़ी- चॉजी मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	Km 3,4, 5

जनपद हरिद्वार

1	प्रान्तीय खंड, लो.नि. वि., हरिद्वार	हिल बाईपास मार्ग	अन्य जिला मार्ग	कि.मी. 3,4 में मार्ग जगह-जगह धस गया है
---	-------------------------------------	------------------	-----------------	--

जनपद चमोली

1	निर्माण खण्ड, थराली	थराली-देवाल-मुन्दोली-वाण मोटर मार्ग	M.D.R.	4, 10, 11, 34, 35, 39, 42, 44
2	प्रान्तीय खण्ड, कर्णप्रयाग	धुर्मा - कुण्डी मोटर मार्ग	V.R.	1, 2, 3, 4
3	निर्माण खण्ड, थराली	देवाल-बेराधार माटर मार्ग।	V.R.	1,3,5,7

जनपद रुद्रप्रयाग

प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग				
1	रुद्रप्रयाग	कोटी बडमा से घटियाली धरियांज मोटर मार्ग	VR	Km 2

जनपद पौड़ी

1	प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०, लैन्सडौन	बांघाट-शीला मोटर मार्ग।	ग्रामीण मार्ग	3
---	--------------------------------	-------------------------	---------------	---

जनपद पिथौरागढ़

प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट				
------------------------	--	--	--	--

1	पिथौरागढ़ / प्रा0ख0, डीडीहाट	दरकोट ग्रिफ कैम्प से दरकोट ग्राम सभा तक मोटर मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी0 1, (दुर्गा मन्दिर के नीचे), 2/ मलवा, बोल्डर आने से
---	---------------------------------	---	---------------	---

पी0एम0जी0एस0वाई0

1	लो0नि0वि0 पोखरी	अपर चमोली से खैनुरी मोटर मार्ग	V.R.	1,2,3,5,6
2	पी0एम0जी0एस0व ई0 खण्ड ग्रा0नि0वि0 कर्णप्रयाग-1	बुगा से कोलपूडी मोटर मार्ग	V.R.	3
3		डुंग्री से रतगौव मोटर मार्ग	V.R.	2,3,4
4		परखाल - डुंग्री मोटर मार्ग	V.R.	3,4
5	पी0एम0जी0एस0व ई0 सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग	जाबरी से जयकण्डी मोटर मार्ग ।	ग्रामीण	किमी0 2.00, 5. 00, 7.00 एवं 8. 00
6		लम्बगौण्डी देवली भण्णग्राम मोटर मार्ग ।	ग्रामीण	किमी0 1.00
7	पी0एम0जी0एस0वाई 0 सिंचाई खण्ड श्रीनगर गढ़वाल ।	1. कौन्धार-कलुण मोटर मार्ग	ग्रामीण	कि0मी0 6 स्लिप
8	पी0एम0जी0एस0वाई 0 सिंचाई खण्ड कोटद्वार ।	1. रिगालपानी जसपूर ग्वाल गढकोट मोटर मार्ग	ग्रामीण	कि0मी0 ,6,1012 ,13, 21 कि0मी0 3,22 स्लिप बोल्डर कि0मी0 10 वॉश आउट
9	पी0एम0जी0एस0वाई 0, लो0नि0वि0, सतपुली	1. पीपलाबैण्ड-दलमोटा मो. मार्ग से सरासू	ग्रामीण	किमी0 2

वन से बन्द हुये मार्गों की सूची

मार्ग अवरुद्ध होने की तिथि	मार्ग खुलने की तिथि	टिप्पणी
6	7	8
7.8.18	10.10.18	मार्ग वास आउट हो गया है, दीवार निर्माण किये बिना यातायात खोलना संभव नहीं है। पहाड कटान किया जाना भी संभव नहीं है।
05-09-2018	05-10-2018	वर्षा के कारण मार्ग पर बड़े बोल्टर एवं स्लिप आने के कारण मार्ग बन्द हो गया है। जिसे मशीन लगाकर खोला जा रहा है। मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
16-08-2018	-	यह मार्ग राष्ट्रीय उद्यान राजाजी नेशनल पार्क के क्षेत्र से होकर जाता है। मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार कुछ महत्वपूर्ण पर्वो/ आयोजनों पर ही इस मार्ग को यातायात के लिए खोला जाता है। दिनांक 16.08.18 को हुई अतिवृष्टि से मार्ग पर स्लिप आये हैं, जिस कारण मार्ग अवरुद्ध है। वर्तमान में वन विभाग द्वारा मार्ग खोलने हेतु एन०ओ०सी० प्राप्त नहीं हुई है।
16.7.18	15.10.18	पुर्ननिर्माण कार्य हेतु लागत रु. 104.26 लाख का आगणन शासन को प्रेषित। स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
16.7.18	After 3 Months of Sanctioned.	पुर्ननिर्माण कार्य हेतु रु. 201.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त। निविदा आमंत्रित। तीन माह पश्चात मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध करा दिया जायेगा।
7.9.18	5.10.18	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है।
15-08-2018	15-10-2018	5.00 pm
025/09/2018	10/10/2018	मार्ग यातायात हेतु बन्द है। दि० 01.09.2018 को आई भारी बारिश से किमी० 3 में ग्वील गधेरे में वायरक्रेट से बनी अस्थाई संरचना पूर्ण रूप से बह गई है।

01/07/2018 की रात्रि	15/10/2018 की सायं 5.00 बजे तक	मार्ग के किमी0 1 व किमी0 2 (2-10) तक यातायात सुचारु है। मार्ग के मन्दिर वाले भाग किमी0 2 (0-2) में मार्ग खोलने व मन्दिर हेतु सुरक्षा दीवार लगाने हेतु जे0सी0बी0/श्रमिक लगाये गये थे तथा मन्दिर की सुरक्षा हेतु वायरक्रेट द्वारा दीवार का निर्माण किया गया था परन्तु ग्रामीणों/मन्दिर कमेटी द्वारा प्लम्ब कंक्रीट द्वारा मन्दिर की सुरक्षा दीवार लगाये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है तथा कार्यस्थल पर किये जा रहे कार्य को रोक दिया गया है। प्लम्ब कंक्रीट द्वारा मन्दिर की सुरक्षा हेतु जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को आगणन प्रेषित किया गया है। स्वीकृति उपरान्त ही कार्य कराना सम्भव होगा।
22.08.18	4.10.18	वासआउट स्थान पर -दीवार निर्माण कार्य प्रगति पर है किन्तु समय समय पर बारिश होने से कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।
12.07.18	4.10.18	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। उक्त मोटर मार्ग से पूर्व लगभग 01 किमी0 मोटर मार्ग लो0नि0वि0 के अन्तर्गत है, जो कि क्षतिग्रस्त/अवरुद्ध है। इसलिए उक्त मोटर मार्ग खुलने के पश्चात ही बूगा कोलपूडी मोटर मार्ग खोला जा सकता है।
16.7.18	4.10.18	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। दि0 15.07.18 को रात्रि को उक्त क्षेत्र में बादल फटने के कारण मार्ग पूर्ण क्षतिग्रस्त।
09.09.18	4.10.18	किमी0 08 में मार्ग पूर्णत वासआउट होने के कारण किमी0 08 से आगे मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। उक्त स्थान पर दीवाल निर्माण के पश्चात ही मार्ग पर यातायात सुचारु किया जा सकता है।
16-07-2018	4.10.18	मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है एवं किमी0 5.00 में प्रा0वि0 आसों हेतु निर्मित मोटर मार्ग की दीवार 50 मीटर लम्बाई में क्षतिग्रस्त हो गयी है। वर्तमान में कि0मी0 7.00 में अवरुद्ध है
01.09.18	4.10.18	मोटर मार्ग किमी0 1.00 में लगभग 25 मीटर लम्बाई एवं लगभग 20 मीटर ऊंचाई से भूस्खलन हो रहा है। जिस कारण मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है एवं अवरुद्ध है।
03-9-2018	05-10-2018	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।
24-8-2018	05-10-2018	कि0मी0 10 तक मार्ग यातायात के लिये खुला है शेष भाग यातायात हेतु अवरुद्ध हैं
24-9-2018	03-10-2018	मार्ग यातायात हेतु बन्द है।

